



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Via G. Marconi n. 21 C.A.P. 28844

Tel.: 0324/501430 Fax 0324/501439 C.F. e P.I. 00233410034

E-mail: protezionecivile@comune.villadossola.vb.it

PEC: comunedivilladossola@postecert.it

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Ord. n. 20 del 23.05.2025

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura al transito di un tratto della mulattiera comunale del Croppo in prossimità di Case Juva, a seguito di un dissesto del versante.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 23 maggio 2025, a seguito di interventi di vigilanza del territorio effettuato da Tecnici del Servizio Gestione del Territorio, si è potuto accertare il franamento di un tratto di versante sul quale insiste la viabilità pubblica comunale per la località Croppo in prossimità di Case Juva;
- il franamento del versante ha interessato la sede della mulattiera per la località Croppo causando l'interruzione del transito pedonale;
- il tratto di versante oggetto di dissesto risulta in parte di proprietà privata ed in parte di proprietà comunale;
- non è possibile ripristinare nell'immediato la viabilità pedonale;
- potrebbero verificarsi nuovi franamenti del versante con interessamento della viabilità, creando un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica;

Considerato che:

- la situazione in atto rappresenta un pericolo grave ed imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza delle persone e delle cose;
- si rende pertanto necessario adottare misure urgenti e contingibili ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità;

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che attribuiscono al Sindaco poteri ordinatori per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica;

ORDINA

- 1) La chiusura immediata al transito pedonale della strada comunale per la località Croppo, nel tratto oggetto del dissesto, a partire dall'abitato denominato Case Juva, fino a nuova comunicazione, per impossibilità di transitare in sicurezza a causa del franamento del sentiero e per il potenziale pericolo di nuovi smottamenti;



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

- 2) Il divieto di accesso all'area interessata a chiunque non sia autorizzato e incaricato degli interventi di monitoraggio e messa in sicurezza (Protezione Civile, VV.F., personale tecnico comunale o altri soggetti designati);

DISPONE INOLTRE

- che copia della presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio online del Comune di Villadossola;
- che sia comunicata al Servizio Gestione del Territorio e al Comando di Polizia Municipale per i seguiti di competenza;
- che ne sia data la massima diffusione mediante sito internet comunale e comunicazione diretta alla cittadinanza interessata.

AVVERTE

- che la presente ordinanza ha efficacia immediata;
- che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché la denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reati.

Il Sindaco

F.to Bruno TOSCANI