



COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 3676

Il sottoscritto Barbetta geom. Giordano, Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Responsabile del Procedimento

PREMESSO

- Che l'evento meteorologico verificatosi nei giorni 30 e 31 marzo 2024, è stato caratterizzato da forti ed insistenti piogge;
- Che il Sindaco a fronte dei poteri e delle competenze a lui attribuiti ai sensi del D.Lgs 224/2018, alla luce di quanto sopra rilevato, ha provveduto, ai fini del coordinamento delle operazioni di soccorso, all'apertura del C.O.C. con comunicazione prot. n. 3432 del 30.03.2024;
- Che le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno provocato in data 30 marzo 2024 l'esondazione del rio Calcinero a causa della notevole quantità di detriti depositati dal rio stesso all'interno della briglia posta in via Murata/via Cavallotti, con il conseguente interessamento con deflusso di acqua e detriti lungo via Cavallotti e via Murata che ha causato la chiusura al traffico di un tratto della viabilità e che parte del materiale si è depositato lungo la strada ed in alcuni terreni privati posti a valle della briglia;
- Richiamata l'ordinanza sindacale n. 5 del 02.04.2024;
- Considerato che risulta necessario:
 - Provvedere urgentemente al ripristino di via Murata e via Cavallotti;
 - Rimuovere il materiale depositatosi lungo la via Murata e la via Cavallotti;
 - Pulire la briglia del rio Calcinero al fine di ripristinare la sua funzionalità;
 - Ripristinare la barriera stradale di sicurezza attorno alla briglia del rio Calcinero;
- Dato atto che tali lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dovrà essere applicato il prezzario regionale della Regione Piemonte ribassato del 20%;
- Considerato che per l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori di cui sopra sono state interpellate, per le vie brevi, alcune ditte del territorio in modo da verificare la disponibilità immediata, la capacità tecnica e la disponibilità dei mezzi e acquisire preventivi al fine di quantificare i lavori;
- Dato atto che a seguito delle verifiche di cui sopra si ritiene opportuno contattare le seguenti figure professionali:
 - Ditta Edilavori S.r.l. di Villadossola che possiede i requisiti generali e tecnico organizzativi per l'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino della via Murata e via Cavallotti e della funzionalità della briglia del rio Calcinero;
- Dato atto che gli importi relativi alle predette prestazioni verranno quantificati in sede di redazione di perizia giustificativa;
- In base a quanto sopra esposto il sottoscritto Barbetta geom. Giordano in qualità di RUP



COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

DICHIARA

- Che i lavori anzidetti, come sopra descritti, rivestono carattere di somma urgenza per cui si redige il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art.140 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

DISPONE

L'immediata esecuzione dei lavori in oggetto, procedendo con l'affidamento diretto degli stessi alle seguenti figure professionali, i cui importi di affidamento saranno quantificati in sede di redazione della perizia giustificativa:

- Ditta Edilavori S.r.l. di Villadossola che possiede i requisiti generali e tecnico organizzativi per l'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino della via Murata e via Cavallotti e della funzionalità della briglia del rio Calcinero

Il CIG dei lavori verrà assegnato in separata sede;

La perizia giustificativa dei lavori sarà fatta nei tempi e modi stabiliti dal comma 4 dell'art.140 del D.Lgs 36/2023.

Si allega documentazione fotografica.

Villadossola, 02.04.2024

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Giordano Barbetta)

